

## **:: BOOTH MASK**

**(paint booth protection mask)**

**Защитное покрытие для стен ОСК**

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

BOOTH MASK – напыляемое водоразбавляемое покрытие, защищающее стены окрасочно-сушильных камер (ОСК) от окрасочного тумана. После высыхания жидкий материал образует на поверхности прозрачную нелипкую пленку, которая обеспечивает защиту от окрасочного тумана и растворителей. Защитная пленка долго остается прозрачной и не желтеет, поэтому она не ухудшает условия освещения в камере. Приблизительно через 3 месяца или 150 окрасочных циклов пленка легко смывается водой.

BOOTH MASK является биоразлагаемым продуктом.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Покрытие BOOTH MASK предназначено для защиты стен и светильников ОСК от окрасочного тумана. Также подходит для защиты окрасочных столов и другого оборудования от окрасочного тумана и наплывов.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Форма:</b>	жидкость
<b>Цвет:</b>	прозрачный
<b>Запах:</b>	нехарактерный, слегка спиртовой
<b>Уровень pH:</b>	4.5 – 5.5
<b>Окисление:</b>	нет
<b>Температура вспышки:</b>	> 93°C
<b>Плотность:</b>	1.2 г/л (+20°C)
<b>Упаковка:</b>	канистра
<b>Объем:</b>	5 л или 20 л
<b>Расход:</b>	1л на 15 м <sup>2</sup>

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

#### **Нанесение**

Очистите или перекрасьте стены ОСК для достижения оптимальной освещенности. Убедитесь в том, что поверхность полностью высохла. Нанесите толстый слой материала на стены и светильники ОСК. Приблизительно через 10 минут нанесите еще один слой в места, куда обычно оседает большое количество окрасочного тумана. Избегайте образования потеков и наплывов. Дождитесь полного высыхания средства.

## **ВНИМАНИЕ!**

При нанесении покрытия на алюминиевые двери или рамы окон могут возникать проблемы с адгезией.

## **Инструменты**

Наносите окрасочным пистолетом, подходящим для нанесения водоразбавляемых материалов.

Рекомендуемый размер дюзы: 2.2 мм, HVLP 1.9 мм.

Температура в ОСК: приблизительно 21°C.

## **Удаление/очистка**

Отключите электропитание светильников и электрических розеток. Удаление средства может быть произведено двумя способами:

1. С гладких непористых поверхностей BOOTH MASK снимается как пленка.
2. С грубых поверхностей, таких как бетон, камень или цемент, средство рекомендуется смывать моющим устройством, подающим воду под давлением.

Перед повторным нанесением средства убедитесь, что все поверхности высохли. Избегайте попадания окрасочного тумана с водой на стены, уже обработанные средством.

Для защиты пола, в том числе решетчатого, используйте средство DUST KEEPER.

## **Замена покрытия**

Защитное покрытие следует обновлять приблизительно через 3 месяца или 150 окрасочных циклов. В противном случае, могут возникнуть трудности с его удалением.

## **ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на

наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE